

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Полное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» города Губкина Белгородской области  
Сокращенное МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309183, Белгородская область, город Губкин, ул. Ленина, д. 20

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

		ВНД(К)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ-И (С) ВНД(К)	10	4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ-И (С) ВНД(К)	1эт. 1,2,11,12,18,19,20,25 2эт. 1,18	4,5,6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД (К)	1эт. 4,9,13,14,22,23,24 2эт. 3,7,8,11,12,17,20,21,25	9,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)	1эт. 6,15,17 2эт. 5,14,24	13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№№ п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	КР

на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л

на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л

на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л

на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л

на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л

на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ Да \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ Да \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель руководителя Нач. управления  
рабочей группы с.п.с. наместник Мамсанов И.К. Маман  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:  
Нач. отдела управления  
с.п.с. полиции Федорова И.В. И.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Нач. управл. образов.-я Башкарова О.В. Башки  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Гл. конструктор ПКМ МКУ, УЧК Визюлов М.А. Визюлов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

руковод. МБУ. центр. центр с.п.с. обсл.-я Воробьева И.В. И.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

с.п.с. обсл. МБУ, Калининский центр с.п.с. обсл. "Ворошилов С.И." С.И. Ворошилов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

с.п.с. обсл. МБУ, Начальник центр с.п.с. обсл. Ермишин О.В. О.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

V \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители организации,  
расположенной на объекте

Заведующий МБОУ "Школа" Тумасова Наталья Викторовна Тумасова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Деформированное дорожное покрытие, нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей	Все	Отремонтировать дорожное покрытие, установить тактильные средства	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ-И (С) ВНД (К)		1,2,3	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка»,  
город Губкин, ул.Ленина, д. 20  
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Не соответствует СП	Все	Расширить площадку	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Нет			
2.5	Тамбур	есть	10	5	Не соответствует СП	Все	Расширить тамбур	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ-И (С) ВНД(К)	10	4,5	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка»,  
город Губкин, ул.Ленина, д. 20**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 эт. 1,2,12,18, 19,20,25 2 эт. 18	7	Узкий коридор	К	Расширить коридор	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1 эт. 11 2 эт. 1	6	Узкая ширина марша, маленькие площадки	Все	Реконструкция	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Высокий порог, узкая дверь	К	Расширить дверной проем, убрать порог	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4,5	Узкий тамбур, маленькая входная площадка	Все	Реконструкция	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД (К)	1 эт. 1,2,11,12, 18,19,20,25 2 эт. 1,18	4,5,6,7,8	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка»,**

**город Губкин, ул.Ленина, д. 20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт. 13 2эт. 3,17,25	9	Узкий дверной проем, высокий порог	К	Расширить дверной проем, убрать порог	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт. 4,9,14,22, 23,24 2 эт. 7,8,11,12, 20,21	10,11	Узкая створка двери, высокий порог	К	Расширить створку двери, убрать порог	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С) ВНД (К)	1эт. 4,9,13,14, 22,23,24 2 эт. 3,7,8,11,12, 17,20,21,25	9,10,11	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** , к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2.70

от «19» апреля 2016г.

11 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)	1эт. 6,15,17 2эт. 5,14,24	12,13,14	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет					Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_